

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**51014-0- xxxx**

**URE®-фюллер, различные цвета**

### Описание

Хорошо шлифуемый фюллер для древесины и древесных материалов на основе ненасыщенных полиэфирных смол с хорошей заполняющей способностью. Отделочный материал обладает пламягасящим средством.

### Область применения

Фюллер для пигментированной отделки древесины, ДСП, МДФ и др.

### Технические данные

<b>Цвет</b>	Различные цвета
<b>Рабочий состав</b>	100 вес.ч. фюллера 51014-0-xxxx 1,5 вес.ч. ускорителя 59333-0-0000 10,0 вес.ч. лака-добавки 58072-0-0000 / 58420-0-0000
<b>Разбавитель</b>	59997-0-0000 Разбавитель для URE®-лаков
<b>Замедлитель</b>	59004-0-0000 Замедлитель для URE®-лаков
<b>Плотность</b>	1,370 – 1,390 г/мл при 20°C
<b>Вязкость при поставке</b>	70 – 80 сек. ВЗ 6мм
<b>Время желирования</b>	110 – 150 мин. при 20°C
<b>Срок и температура хранения</b>	02 месяца в заводской упаковке при +5 - + 30°C

### Технологические параметры

<b>Метод нанесения</b>	Налив: Вязкость 25 – 50 сек. ВЗ 4 мм при 20-30°C Распыление: Вязкость 18 – 30 сек. ВЗ 4 мм при 20-30°C Размер сопла 1,8 – 2,5 мм Давление материала 3 – 3,5 бар Воздушное распыление 3 – 4 бар
<b>Кол-во слоев</b>	2 - 3
<b>Расход за одно нанесение</b>	250 – 300 г/м <sup>2</sup>
<b>Макс. расход</b>	700 -800 г/м <sup>2</sup>
<b>Температура в помещении</b>	20 – 28°C
<b>Температура материала</b>	20 – 25°C
<b>Разбавитель для очистки</b>	19995-0-0000 Разбавитель для НЦ-лаков
<b>Предварит.обработка подложки</b>	Нанесение на отшлифованные древесину и древесные материалы. МДФ предварительно покрыть изолирующим ПУРИДУР-грунтом 30050
<b>Применение на отбеленных подложках</b>	Да
<b>Шлифовка</b>	Подложки: шлиф.шкурка зерно 120 – 150 Лака: шлиф.шкурка зерно 280 – 400
<b>Влажность древесины</b>	7 – 10%
<b>Способ сушки</b>	При 20-23°C и отн. влажности воздуха 40-65%: до шлифовки: 8-10 ч

### Рекомендации:

Перед нанесением тщательно перемешать. Необходимые добавки вводятся в материал при тщательном медленном перемешивании. Провести пробную отделку.

Вскрытые емкости тщательно закрывать. При многократном открывании проверять материал на пригодность к использованию по назначению. Соблюдать рекомендации по работе с ненасыщенными полиэфирными лаками! Лаками других систем покрывать только после предварительной шлифовки. Древесину и древесные материалы с высоким содержанием различных веществ следует изолировать ПУРИДУР-грунтом изолирующим 30507-0-0000

### Утилизация / Данные по технике безопасности

В случае утилизации пользоваться согласованными кодами отходов. Просьба соблюдать рекомендации, приведенные на этикетке и в паспорте безопасности.

### Расфасовка

25,000 кг в ведрах